

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم :
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای مهندسين خدمات گروه AV دوربين	شماره فرم :
ارائه دهنده : PMMAF	تدوين و تنظيم: خدمات پس از فروش	تاريخ ايجاد :
گروه محصول: AV & MOVIE CAMERA	شرح ایراد ظاهري: لنز بخوبي بيرون و داخل نمي شود.	مدل : HC-MDH2

شرح ایراد ظاهري: وقتی کلید بزرگ نمایی (زوم) را فشار می دهیم عملکرد داخل و بیرون شدن لنز بخوبي انجام نمی شود.

شرح علت و دلیل خرابی: وقتی که ذرات کوچکی مثل شن و ماسه از طریق شکاف اهرم و مقاومت متغییر وارد می شود و بین اهرم زوم و کلید زوم قرار می گیرد به لایه کربنی و مقاومت آن آسیب رسانده و مقاومت آن غیر طبیعی می شود.

راه حل و نحوه رفع خرابی: لطفاً کل قسمت بزرگنمایی را همراه با اهرم و سوئیچ با پارت جدید (SYQ0163) را تعویض کنید.

