

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| خدمات پس از فروش پاناسونیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فرم توصیه های فنی                                                   | کد فرم :                      |
| دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عنوان: راهنمای عیب یابی برای مهندسين خدمات گروه AV تلویزیون         | شماره فرم :                   |
| ارائه دهنده : PMMAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش                                     | تاریخ ایجاد :                 |
| گروه محصول: AV &LED TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شرح ایراد ظاهری: تصاویر بصورت غیر طبیعی روی صفحه نمایش ظاهر می شود. | مدل : TH-42/49/55CS630 series |
| <p>شرح ایراد ظاهری: تصاویر بصورت غیر طبیعی روی صفحه نمایش ظاهر می شود.</p> <p>شرح علت و دلیل خرابی: وجود تراشه ها و پلیسه های زائد در محل اتصال کابل LVDS با سوکت آن باعث عدم اتصال کامل می شود.</p> <p>راه حل و نحوه رفع خرابی: کابل LVDS با استفاده از مسواک تمیز کنید سپس محل اتصال را پاک کنید و اتصال LVDS را به درستی ثابت نمایید.</p> |                                                                     |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                               |