

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم :
----------------------------	-------------------	----------

دایره کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای مهندسين خدمات گروه AV تلویزیون	شماره فرم :
ارائه دهنده : PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد :
گروه محصول: AV & TV	شرح ایراد ظاهری: تلویزیون های جدید ال ای دی به مدل ES630/ES500 سیستم تونر آنالوگ محدود دارد.	مدل : ES500/ES630 Series

شرح ایراد ظاهری: تلویزیون های جدید ال ای دی به مدل ES630/ES500 سیستم تونر آنالوگ محدود دارد.

راه حل و نحوه رفع خرابی: از آنجا که بیشتر سیگنال های دریافت و پخش در حال حاضر دیجیتال هستند کارخانه مشخصات تونر آنالوگ را برای مدل های جدید تلویزیون محدود می کند تاثیر منفی این مورد فقط برای موارد نادر با سیگنال های خاص از اتصال فرکانس بالا (RF) آنالوگ بین VCR و تلویزیون است. هیچ اشکالی برای اتصال کامپوزست وجود ندارد.

Previous Model Tuner Specs		New Model Tuner Specs	
Receiving systems / Band name		Receiving systems / Band name	
17 Systems	Function	17 Systems	Function
1 PAL B, G, H	Reception of broadcast transmissions and Playback from Video Cassette Tape Recorders	1 PAL B, G, H	Reception of broadcast transmissions and Playback from Video Cassette Tape Recorders
2 PAL I		2 PAL I	
3 PAL D, K		3 PAL D, K	
4 SECAM B, G		4 SECAM B, G	
5 SECAM D, K		5 SECAM D, K	
6 SECAM K1		6 SECAM K1	
7 NTSC M (NTSC 3.58/4.5 MHz)	Playback from Special VCR's or DVD	7 NTSC M (NTSC 3.58/4.5 MHz)	Delete
8 NTSC 4.43/5.5 MHz			
9 NTSC 4.43/6.0 MHz			
10 NTSC 4.43/6.5 MHz			
11 NTSC 3.58/5.5 MHz			
12 NTSC 3.58/6.0 MHz			
13 NTSC 3.58/6.5 MHz			
14 SECAM I	Playback from Special Disc Players and Special VCR's or DVD		
15 PAL 60 Hz/5.5 MHz			
16 PAL 60 Hz/6.0 MHz			
17 PAL 60 Hz/6.5 MHz			