

|                            |                   |          |
|----------------------------|-------------------|----------|
| خدمات پس از فروش پاناسونیک | فرم توصیه های فنی | کد فرم : |
|----------------------------|-------------------|----------|

|                                          |                                                                                                                 |                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش | عنوان: راهنمای عیب یابی برای مهندسين خدمات گروه AV تلویزیون                                                     | شماره فرم :      |
| ارائه دهنده : PMMAF                      | تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش                                                                                 | تاریخ ایجاد :    |
| گروه محصول: AV & TV                      | شرح ایراد ظاهري: پیغام خطای "تلویزیون یک مشکل را با فن خنک کننده حس می کند و ممکن است بصورت اتوماتیک خاموش شود" | مدل : TH-85X940M |

شرح ایراد ظاهري: پیغام خطای "تلویزیون یک مشکل را با فن خنک کننده حس می کند و ممکن است بصورت اتوماتیک خاموش شود"

راه حل و نحوه رفع خرابی: بک کاور را باز کنید و گرد و خاک داخل فن را تمیز کنید، اگر پیغام خطا بعد از پاک کردن فن همچنان وجود دارد فقط ریست فکتوری (بازگشت به تنظیمات اولیه کارخانه) را انجام دهید.

