

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم :
----------------------------	-------------------	----------

دائمه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای مهندسين خدمات گروه AV	شماره فرم :
ارائه دهنده : PMMAF	تدوين و تنظيم: خدمات پس از فروش	تاريخ ايجاد :
گروه محصول: Movie Camera	شرح ایراد ظاهري: در وضعیت عکس نقاطی روی نمایشگر ظاهر می گردد.	مدل : HC-PV100

شرح ایراد ظاهري: در وضعیت عکس نقاطی روی نمایشگر ظاهر می گردد.

علت: نور لیزر با شدت بالا به سطح MOS اصابت می کند که باعث آسیب لنز می شود. اگر با این مورد مواجه شدید شما باید لنز را تعویض کنید تا ایراد برطرف گردد.

راه حل: تعویض لنز

