

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه ماشین لباسشویی	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Washing Machine	شرح ایراد ظاهری: مواد شوینده پس از عمل خشکشویی از روی لباسها به یک سمت جمع می شود.	مدل: همه مدلهای تمام اتوماتیک

شرح ایراد ظاهری: مواد شوینده پس از عمل خشکشویی از روی لباسها به یک سمت جمع می شود. (پودر لباسشویی ضعیف)، چرخش با دور پایین، زمان چرخش موتور سر و صدای زیادی شنیده می شود.

علت وقوع ایراد: شل بودن تسمه V

لطفاً مراحل زیر را مطالعه سپس متقابلاً آن عملکرد را بکار گیرید.



راه حل و نحوه تعمیر:

- 1) مهره ای که محل استقرار نصب موتور را به عهده دارد شل کرده و موتور را به بیرون هدایت کنید تا تسمه سفت شود و سپس مهره را کاملاً سفت نمایید .
- 2) کشش تسمه را توسط دست تست کنید.
- 3) پس از تنظیمات دوره و عملکرد چرخش را چک نمایید.



ج: پس از تعمیر عملکرد چرخش را امتحان کنید.



ب: تسمه را توسط دستتان امتحان کنید.



الف: کشیدگی تسمه را تنظیم کنید و سپس مهره جایگاه موتور را سفت کنید.

توجه:

- 1) اگر تسمه تغییر حالت داده و کهنه شده تعویض کنید.
- 2) وقتی که مهره های محل استقرار موتور را سفت می کنید باید با کنترل کافی روی سفت کردن آنها دقت کنید که منجر به خراب شدن مهره ها نشود.