


خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه ماشین لباسشویی	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Washing Machine	مدل: All models with drain pump	شرح ایراد ظاهری: در مدت زمان شست و شو آب بصورت مداوم تخلیه می شود.

مسئله : لطفاً چک کنید که شیلنگ تخلیه بدرستی در محل خود نصب شده است یا خیر

عکس زیر اتصال صحیح شیلنگ تخلیه را نشان می دهد.



نکات اضافی جهت چک کردن دستگاه

نوک شیلنگ را زیر آب قرار ندهید.		بطور کلی بیش از ۳ متر شیلنگ را باز نکنید.	
---------------------------------	--	---	--