

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه ماشین ماشین لباسشویی	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Washing Machine	شرح ایراد ظاهری: پولی مسدود شده است.	مدل: NA-F85S5,85H5,B3,B4,S3,H3,G3,G3 Series

شرح ایراد ظاهری: زمانی که پولی مسدود میشود، تکنسین فنی بعد از اینکه پیچ پولی را باز می کند، پولی حرکت نمی کند.


جزئیات راه حل این مسئله

لطفاً پیچ پولی را باز کنید.



سپس "Pulsator Remover" (بخش پیچ) را به پیچ پولی ببندید.

(باید به درستی قفل شود)



برای استفاده از "Pulsator Remover" وزن بالا و پایین را متعادل کنید تا پولی بیرون بیاید.



خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه ماشین ماشین لباسشویی	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Washing Machine	شرح ایراد ظاهری: پولی مسدود شده است.	مدل: NA-F85S5,85H5,B3,B4,S3,H3,G3,G3 Series

توضیحات قطعه pulsator remover :

Status	Ref.	Part name :	Description/Part no	Q'ty
Tool		Pulsator Remover	HM-1501 (Length : 255 mm.)	1 Pcs.

ساختار قطعه "pulsator remover" (نمای جلو)

